



BLD5086
CALIBRATION CHECK
PRÜFWIDERSTAND
Test d'étalonnage
Funktionskontroll av funktvotsmätare

ENGLISH

Switch-on meter. Press the two needle electrodes against the two exposed wires of the device. The reading should be 17 – 19. if it is not, please return the instrument to your supplier.

Note: The Calibration Check can also be used to check the operation of such accessories as the Hammer Electrode and the two-pin-head-and-lead. Connect to the meter and check as described above.

DEUTSCH

Meßgerät einschalten. Die Nadelektroden des Meßgerätes gegen die beiden Drähte des Prüfwiderstandes drücken. Die Anzeige sollte zwischen 17 und 19 liegen.

Ist dies nicht der Fall, schicken Sie bitte das Meßgerät oder das entsprechende Zubehör (z.B. Hammerelektrode oder Tiefenmeßso de) an thren vertragshändler.

FRANÇAIS

Allumer l'appareil. Appuyer les deux pointes-électrodes contre les deux fils métalliques du test. La mesure doit être comprise entre 17 et 19. si tel n'est pas le cas, veuillez retourner l'appareil à votre fournisseur.

Note: Le Test d'étalonnage peut également être utilisé pour vérifier les accessoires tels que le Marteau à électrodes et le prolongateur à pointes. Connecter l'accessoire à l'appareil et procéder comme indiqué ci-dessus.

SVENSKA

Med *Protimeter snabbcheck* kontrollerar ni att mätaren fungerar tillfredsställande. Sät på mätaren. Tryck mätelektroderna mot de två trådarna. Läs av värdet på mätarens skala. Det ska vara 17 – 19. om inte, kontakta erleverantör, som kan åtgärda eventuellt fel.

Med snabbcheck kan ni även testa tillbehör som Protimeter Hammarelektrod.



e-mail: protimeter@ge.com
Web Site: www.protimeter.com